Artikel

- Neuhaus - 22.08.07 22:09
- **Artikel:** Fachbeiträge

- Sichtbar: **FVI Rollen:** Gast

2005-06 : Erneuerung der Antriebstechnik für eine Bandanlage

Instandhaltung heißt auch Modernisierung

Im Juni 2005 erhielt die Firma Otto Junker den Auftrag für die Erneuerung der Antriebstechnik für eine Bandanlage aus dem Jahre 1985.

Kurzbeschreibung des Projektes :
- Umrüstung von Gleichstromtechnik auf Drehstromtechnik
- neues Visualisierungssystem

Anhang	Größe
2005 Bericht Band Junker.doc [1]	671 KB

Quellen-URL:https://www.ipih.de/artikel/1029#comment-0

Verweise
[1] https://www.ipih.de/system/files/upload/ipih-archive/2005%20Bericht%20Band%20Junker.doc

copyright © 2014 FVI e.V.